

지명원

Application Nomination



경기도 고양시 일산동구 대산로 27 정원빌딩 4F
TEL. 1544-3297 / FAX. 031-908-9981 / E-mail : Sstsudo119@naver.com / www.sudo119.net
© 2016 STHOLDINGS. ALL RIGHTS RESERVED.

TABLE OF CONTENTS

1. 공사지명원
2. 인사말
3. 회사개요
4. 사업자등록증
5. 각종인증서
6. 공사실적현황
7. 장비보유현황

별첨>인증서

공사 지명원

공사명 : _____

귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.

그 동안 축적된 경험과 기술을 바탕으로 금번 귀사의 공사 도급 업무를 수행하고자 관계 자료를 제출 하오니
심사 하신 후 지명하여 주신다면 저희 임직원 일동은 최선의 노력을 다해 열심히 일하겠습니다.

2016 년 월 일





깨끗하고 안전한 물을 마실 권리는 국민 누구에게나 있습니다.

인체의 70%이상을 차지하는 물은 인간의 생명 유지의 필수 요건입니다. 세계보건기구(WHO)의 발표에 의하면 깨끗한 물을 마시면, 현재 질병의 80%를 치료(제거)할 수 있다고도 합니다.

혈관을 타고 흘러간 물은 30초에서 20분안에 인체 각 기관에 재대로 작동 할 수 있도록 작용을 합니다. 우리 몸속의 수분이 5%만 손실되면 혼수 상태에 빠지고 10%이상 손실되면 생명에 위험을 줄 정도로 물은 우리에게 소중한 존재입니다. 또한, 피부 노화현상은 세포건조가 원인 중 하나라고도 밝혀지고 있습니다. 물은 노화에도 결정적인 영향을 미치는 중요한 영양소 입니다.

우리나라는 선진국 수준의 정수처리시설로 가정마다 수도물이 잘 공급되고 있습니다. 하지만, 정수장에서 아무리 깨끗하고 안전한 물을 공급하더라도 가정과 사무실의 10년, 29년 이상 노후 된 상수도배관을 타고 최종적으로 우리가 사용하는 물에는 중금속이 포함된 각종 녹물이 섞여 나오거나 유해 세균이 검출되어 인체에 오래 축적되면 각종 질병을 일으킬 수 있습니다. 이러한 오염된 생활수의 사용이 자라나는 어린이들의 아토피나 청소년들의 심한 여드름, 성인들의 치주질환 및 탈모등의 원인으로 작용 할 수도 있다고 합니다.

진정한 수도 선진국이라면 마시는 물 뿐만 아니라 양치하고 세수, 샤워, 설거지하는 생활수 역시 깨끗하고 안전한 물을 사용할 수 있어야 합니다.

㈜에스티홀딩스는 마시는 물 뿐만이 아니라 이러한 오염된 생활수 이용의 문제점을 해결할 수 있는 효과적이고 경제적인 방법에 대해 끊임없는 연구와 제품 개발을 해오고 있는 수도관리 토탈케어 전문 기업입니다.

주식회사 에스티홀딩스 임직원 일동

3 회사개요

회사명	(주)에스티홀딩스
대표이사	조재현, 윤덕현
설립일자	2014년 5월 13일
소재지	경기도 고양시 일산동구 대산로 27 정원빌딩 4층
대표전화	TEL.1544-3297 / FAX.031-908-9981
사업종류	수도배관청소, 난방배관청소 및 관리 생활용 정수기 필터 개발 및 관리 급수(냉, 온수) 설비 가압펌프설치(가정용, 산업용) 시설물관리 제조업 및 관리 등등

조직도



전국 대리점 현황

작업영역 : 전국 87개 대리점망 구축으로 대한민국 어디든 작업이 가능합니다.



에스티홀딩스 사업소개

수도배관청소

노후 되어 오염 된 배관내부 청소 및 부식된 배관 교체

난방배관청소

난방배관 내부의 이물질 제거로 난방효율 상승으로 난방비용 절감

수압강화

약한 수압으로 인한 불편함 해소

각종 대형시공

상황에 맞는 각종 배관관련 문제 시공



4 사업자 등록증



사업자 등록증

(법인사업자)
등록번호 : 128-87-09294

법인명 (단체명) : 주식회사 에스티홀딩스
대표자 : 조재현, 윤억현
(각 자 대 표)

개업연월일 : 2014년 05월 13일 법인등록번호 : 285011-0266151
사업장소재지 : 경기도 고양시 일산동구 대산로 27(경발산동, 4층)

본점소재지 : 경기도 고양시 일산동구 대산로 27(경발산동, 4층)

사업의종류 : 일반 서비스 제조업
 일반 서비스 제조업
 일반 서비스 제조업
 일반 서비스 제조업
 일반 서비스 제조업

발급사유 : 정정



TEL 1544-3297
 E-MAIL jojh3960@naver.com
 계좌번호 우리은행 1005-902-767426
 (주)에스티홀딩스

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여 () 부 ()
전자세금계산서 전용 전자우편주소 : stsdo119@home1x.go.kr

2015년 07월 24일

고양세무서장 







벤처기업 확인서



초음파 미세버블 특허증
(제 10-1515888호)



기업부설 연구소



산학협력 협약서



한국에너지기술평가원
에너지기술개발 사업
개발 기업 선정



상표서비스 등록증



보험가입 증명서
현대해상화재보험
난방배관청소



보험가입 증명서
현대해상화재보험
녹물

6 공사 실적현황

- 다양한 노하우와 시공경험으로 배관과 관련된 모든 공사에 최적화 된 전문 인력과 장비로 시공합니다.



주택, 상가, 대형 병원, 숙박시설, 골프장, 쇼핑몰, 아파트단지, 고층건물, 군부대, 관공서, 사우나, 공장 등 총 3,000여건 이상의 시공 노하우와 수도배관 관련 장비를 다양하게 보유하고 있습니다.

• 녹물배관 제거 및 교체작업



작업내용

병원 건물 내 수도 배관을 통해 녹물이 지속적으로 발생하여 원인을 파악 후 문제가 되는 노후 급탕 배관을 전면 교체하는 작업을 진행함.

작업 후 개선사항

병원 내부에 지속적으로 발생하는 녹물의 근본적인 원인을 제거 및 교체하여 녹물 발생을 방지함.

• 병원 내 수압 상승을 위한 부스터 펌프 설치 작업



작업내용

병원 화장실 수압 및 내부 객실에서 샤워기 수압이 약하여 지속적으로 불편사항이 접수되어 수압강화를 위한 펌프 설치 작업 진행.

작업 후 개선사항

병원 전체의 수도배관 내부의 수압을 올려 건물 전체에 일정하고 강력한 수압을 공급하게 됨.

• 녹물배관 제거 및 교체작업



작업내용

병원 병실 내 샤워기에서 녹물이 나와 녹물을 해결하기 위하여 부식 된 스트레이너 배관을 전체 교체하는 작업을 진행함.

작업 후 개선사항

병실에서 녹물로 인한 불만이 없어졌으며, 병원의 전체적인 녹물 문제가 해결되었음.

• 병원 수도배관 및 난방배관 청소 작업



작업내용

병원 내 수도배관 내 남아있는 잔여 이물질을 청소하고 난방배관청소를 진행하여 난방배관 내 이물질을 청소하는 작업을 진행함.

작업 후 개선사항

병원 수도물에서 녹물과 이물질이 나오는 것을 청소하여 문제를 해결하고, 난방배관 청소를 통해 전체적으로 난방이 고루 잘 되도록 함.

• 녹물배관 제거 및 교체작업



작업내용

건물 내 수도배관의 노후화로 전체적으로 녹물과 이물질이 발생하여 이를 해결하기 위하여 노후 배관 전면 교체 작업을 진행함.

작업 후 개선사항

녹물이 발생하는 원인을 제거하여 이후 수돗물에서 녹물이 나오는 현상을 해결함.

• 건물 내 녹물 배관 청소작업



작업내용

배관 교체 후 기존 배관 내부에 남아있던 이물질을 청소하는 작업

작업 후 개선사항

배관 교체 후 배관 속 잔여 이물질까지 말끔히 청소하여 녹물과 이물질이 나오는 현상을 완벽히 해결함.

• 군포 우체국 가압펌프 설치



작업내용

건물의 수압이 낮아 전체적으로 물 사용에 불편함을 느끼고 있는 부분을 해소하기 위하여 수압을 올려 줄 가압펌프를 물탱크실에 설치

작업 후 개선사항

건물의 전체 수압이 상승하고 펌프 불량을 대비하여 원활한 수돗물 공급을 위한 중간 밸브 추가 설치

• 청려원 양계장 급수관 청소



작업내용

양계장내의 급수관이 닭의 배설물 및 이물질로 인하여 막혀있어, 이 부분을 고압세척을 통하여 급수관을 청소함

작업 후 개선사항

이물질로 인하여 막혀 사용이 불가능했던 급수관의 막힘을 해소함

• 신안인스빌내 목욕탕 배관세척



작업내용

목욕탕의 수도배관이 노후되어 녹물이 발생하고 배관이 막혀, 노후된 배관을 전면 교체하고 미세버블 공법으로 전체 배관 세척작업 진행함

작업 후 개선사항

녹이 발생하는 원인인 배관을 제거 및 교체하고, 배관내부에 끼어있는 이물질을 제거함으로써 깨끗한 물 사용이 가능하짐.

• 코스매틱 공장



작업내용

공장의 수압이 낮아 기계로 공급되는 물의 양이 부족하여 수압을 강화하기 위하여 가압펌프를 설치.

작업 후 개선사항

기존 수압 대비 2배 이상 수압의 효율이 향상됨.

• 승가대학교 배관교체 및 기타 작업



작업내용

난방 효율을 높이기 위해 난방배관 청소 진행 후 건물 전체의 노후 된 라디에이터를 교체하는 작업을 진행함.

작업 후 개선사항

작동이 되지 않던 라디에이터를 철거하고 이전에 설치 된 라디에이터 보다 용량이 큰 제품을 설치하여 난방 효율을 높임.

2013~2014년
공사 실적

발주처	공사명	발주처	공사명	발주처	공사명
한국과학기술연구원(서울)	배수관세정	연세대학교 의료원(서울)	배수관세정	관교동부아파트	횡주관 및 가지관세정
리버그린 동아 아파트(서울)	오수관세정	동우빌딩(서울)	우수관세정	당진파크빌2차아파트	횡주관 및 가지관세정
양평동 대우이안아파트(서울)	횡주관세정	라첸시아(서울)	배수관세정	레미안이스트사우나	탕내 배수관세정
한신인터밸리(서울)	횡주관세정	레미안자이아파트(인천)	횡주관세정	파주프리스틴골프장	오/배수관세정
고양우편현집국(경기)	배수관세정	상록아파트(서울)	오/배수관세정	서초오피스텔	배수관세정
타워팰리스 스포츠센터(서울)	배수관세정	마포 트라팰리스(서울)	배수관세정	오크우드호텔	객실 배수관세정
공릉 라이프 아파트(서울)	배수관세정	고척대우아파트	횡주관세정	도곡레슬상가	배수관세정
(주)자연촌리조트(경기)	배수관세정	대청타워(서울)	횡주관세정	레미안이스트팰리스2단지	배수관세정
(주)골든스카이호텔&리조트	횡주관세정	금호아파트(서울)	횡주관세정	노빌리안오피스텔	횡주관세정
중동 이안아파트(부천)	횡주관세정	왕십리역사(서울)	배수관세정	대청타워	배수관세정
현대컴퍼빌(서울)	배수관세정	지웰 시티몰(청주)	배수관세정	경기파주농협 식품조합	배수관세정
한남 더힐아파트(서울)	분수대 라인 세정	잡원 스포츠파크(서울)	배수관세정	김포홈마트	우수관세정
지웰시티휘트니스 수영장(청주)	배관 라인 세정	코웨이(주)	배수관세정	이토타워	화장실 및 배수관세정
삼일테크(주) (경기)	배수관세정	(주)현대그린푸드(용인)	배수관세정	월곶 유희N플러스아파트	횡주관 및 가지관세정
영락교회(서울)	배수관세정	(주)대한트랜스(인천)	오수관세정	청구E편한세상아파트	횡주관세정
선일통신(주) (경기)	맨홀세정	이토타워(인천)	배수관세정	오크우드호텔웰스파	탕내 배수관세정
하남덕풍한아름아파트 (경기)	배수관세정	목동진도2차아파트(서울)	횡주관세정	로얄사우나	배수관세정
더샵아일랜드파크(서울)	횡주관세정	애렉스예프엔비(주)(서울)	배수관세정	강남케미칼(주)	온/냉수배관세정
영종에어포트아파트(인천)	횡주관세정	대성유니드아파트(서울)	횡주관세정	(주)에스피지	기계배관세정
남동 장애인복지관(인천)	배수관세정	한국교직원공제회관(서울)	배수관세정	잠실트리지움아파트	세대배관라인세정
해양경찰청본부(인천)	소변기세정	삼성it밸리(서울)	오수관세정	인천남동구청	온수배관세정
강변한신코아(서울)	횡주관세정	중앙인더스피아(주)(성남)	배수관세정	마포한신코아	배수관세정
강원랜드(카지노, 호텔관)	우수관, 오/배수관세정	구미롯데푸르지오캐슬아파트	횡주관세정	스위트호텔남원	물탱크 및 배수관세정
골프존본사(서울)	배수관세정	(주)아르코디자인	배수관세정	삼성리더스타워	배수관세정
천정궁박물관	우수관세정	당진중명아파트	횡주관 및 가지관세정	연세 세브란스병원	배수관세정
현대홈쇼핑	배수관세정	진양빌딩	배수관세정	김단탑종합병원	배수관세정
용산이촌아파트	횡주관세정	당진산성미소지움아파트	횡주관 및 가지관세정	한신인터밸리	횡주관세정
백상스타타워	횡주관세정	롯데시네마안성점	배수관세정	대청타워	배수관세정
타워팰리스 스포츠센터	탕내 배수관세정	캐터필라정밀셀(주)	맨홀 및 우수관세정	엄창대림아파트	지하횡주관세정
안양프라자	배관세정 및 유트랩교환	용산리첸시아	배수관세정	신성미소지움2차아파트	횡주관세정
마포트라팰리스	횡주관 및 화장실세정	다정산부인과	맨홀 및 우수관세정	강나루현대아파트	배수관세정
성원상떼뷰오피스텔	배수관세정	경희궁아침	배수관세정	한국수자원공사	우수관세정
군부대	배수관세정	중동이안더클래식	횡주관세정		

2015~2016년
공사 실적

발주처	공사명	발주처	공사명
일산쌍용아파트	수도배관청소, 수압강화	동백지구우리요양병원	인버터설치
모아유치원	수압강화펌프설치	강남순환도로우면산터널	직수관설치, 수압펌프설치
등촌동에비앙하우스	배관신설공사	대화동라트리호텔	수압강화펌프설치
북가좌동산부인과	수압강화펌프설치	홍재동참좋은치과	수도배관청소
종로새문안교회	수압강화펌프설치, 배관청소	오산라트라호텔	배관신설공사
반포베베궁	수도배관청소, 수압강화	평창동복지센터	수도난방배관청소
남양주신안인스빌	수압강화펌프설치	JDX물류센터	배관신설공사, 수도난방배관청소
인천시남동아파트	수도난방배관청소	양주군부대	수압강화펌프설치
서초동명품칼국수	수압강화펌프설치, 배관청소	김성윤내과	수압강화펌프설치
해우리서초점	수압강화펌프설치, 배관청소	대방교회	수도관청소
역삼동한양빌딩	배관신설공사	논현동미용실	수압강화펌프설치
역삼동빅토리아빌딩	수압강화펌프설치, 배관청소	나누리병원	수압강화펌프설치, 배관청소
파주화수목호텔	난방배관순환펌프설치, 난방관청소	역삼동빌라	인버터설치
서초동극동빌딩	배관신설공사	두산연강재단빌딩	수압강화펌프설치
가락동새한빛교회	배관신설공사, 수도배관청소	파주인력개발원	배관교체, 수압강화펌프설치
국방대학교	수도난방배관청소	세곡동아파트	수도배관청소
SH공사가압변실	가압펌프설치, 배관청소	고양정신병원	배관교체, 수압강화펌프설치
중구명은빌딩	배관신설공사	삼성동산후조리원	수압강화펌프설치, 배관청소
중구고시원	난방배관순환펌프설치, 난방관청소	김포송가대학	난방배관청소, 라디에이터교체
계양구빅토리아병원	배관신설공사, 수도배관청소	스탠다드차타드은행	오수관교체, 수압강화펌프설치
연희요양병원	배관신설공사, 수압강화펌프설치	언북중학교	배관신설공사
강화농업기술센터	수압강화펌프설치, 배관청소	서대문플러스호텔	수도난방배관청소
안성식품회사	수도배관청소	수원삼산빌딩	배관교체, 수압강화펌프설치
정발산마리포사호텔	난방배관청소, 누수작업	파주공장	수도배관청소
삼성동대종빌딩	수압강화펌프설치, 배관청소	성남수진초등학교	수도배관청소
인천한국기초소재	온수펌프설치, 난방배관청소	동작구수정아파트	배관교체, 수압강화펌프설치
서초강성래스트빌	수도난방배관청소	김포신도피엔지	배관교체, 수압강화펌프설치
중량구강신산업	수도배관청소, 물탱크청소	양구식물원	수압강화펌프설치, 배관청소
		마포시영아파트	난방배관청소

7 장비 보유현황

장비명	수량	기타
산업용 배관 내시경	1대	20~50mm
열화상 카메라	6대	320x240 pixels
관로탐지기	1대	
유압벤딩기	1대	
나사선 가공기	1대	
컴프레서	5대	1.2마력
컴프레서	5대	3.5마력
컴프레서	2대	110리터/5.5마력
고압 세척기	10대	15A
고압 세척기	3대	24A
고압 세척기	2대	40A
고압 세척기	1대	350bar
전기 용접기	2대	
산고용접기	2대	
절단기	2대	
스팀 청소기	5대	
자외선 살균기	5대	
하수관 스프링 청소기	2대	
산업용 내시경	2대	30m
배수펌프	5대	
배수펌프	1대	20~50mm
살균 소독분무기	20대	
언더 싱크형 정수기	50대	
전기 해빙기	2대	10k
스팀 해빙기	6대	
스프링 청소기	1대	
전동 드럼 머신	1대	30~100mm 배수관용
석션	1대	
WT 노즐	1대	
회사차량 - SUV	2대	5인승
회사차량 - SUV	2대	9인승
회사차량 SUV	1대	밴
회사차량 소량	1대	

7 장비 보유현황



■ 배관 산업용 내시경

규격 : 20~50mm / 수량 : 1대



■ 열화상 카메라

규격 : 320x240 pixels / 수량 : 6대



■ 컴프레서

규격 : 110리터 / 5.5마력 / 수량 : 2대




■ 고압 세척기

규격 : 15A / 수량 : 10대



■ 관로탐지기

수량 : 1대



■ 유압벤딩기 및 나사선가공기

수량 : 1대



■ 고압 세척기

규격 : 25A / 수량 : 3대



■ 고압 세척기

규격 : 40A / 수량 : 2대



■ 컴프레서

규격 : 1.2마력 / 수량 : 5대



■ 컴프레서

규격 : 3.5마력 / 수량 : 5대



■ 고압 세척기


규격 : 350bar / 수량 : 1대



■ 전기용접기

수량 : 2대

7 장비 보유현황



■ 산소용접기, 절단기
수량: 2대



■ 스팀 청소기
수량: 5대



■ 살균소독분무기
수량: 20대



■ 배수펌프
규격: 20~50mm / 수량: 1대



■ 자외선 살균기
수량: 5대




■ 하수관 스프링 청소기
수량: 2대



■ 언더 싱크형 정수기
수량: 50대



■ 전기 해빙기
규격: 10K / 수량: 2대



■ 산업용 내시경
규격: 30m / 수량: 2대



■ 배수펌프
수량: 5대



■ 스팀 해빙기
수량: 6대



■ 스프링 청소기
수량: 1대

7 장비 보유현황



■ 전동 드럼 머신

30-110mm 배수관 청소용 / 수량 : 1대



■ 석션

수량 : 1대



■ 회사 차량 소형

규격 : 밴, 탑 / 수량 : 1대



■ WT 노즐

수량 : 1대



■ 회사 차량 SUV

인원 : 5인승 / 수량 : 2대



■ 회사 차량 SUV

인원 : 9인승 / 수량 : 2대



■ 회사 차량 SUV

인원 : 밴, 탑 / 수량 : 1대



(주)에스티홀딩스 경기도 고양시 일산동구 대산로 27 정원빌딩 4층
<http://www.sudo119.net>
Tel. 1544-3297 / Fax. 031-908-9981